



- 技术要求
1. 所有棱角去毛刺
 2. 按双点划线分割

				加 强 板			FU500-02-01-305	
							Q235	
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	图 样 标 记	重 量	比 例	 德欧环保 DEOUHUANBAO 环保社会 生态中国
设 计	李连通		标 准 化			12.40	1:6	
校 对			批 准					
审 核	秦海波							
工 艺			日 期		共 张	第 张		